

# ANTENNA SPARK

cod. ACG5452 Mod. 433

cod. ACG5454 Mod. 91




Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

ATTENZIONE a non corto-circuitare il cavo coassiale quando lo serrate.  
ATTENTION pour ne pas court-circuiter le câble coaxial pendant la retenue.  
ATTENTION to not short-circuit the coaxial cable during clamping.

AUFMERKSAMKEIT, zum des Koaxialkabels während des Festklemmens nicht kurzzuschließen.



Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8

# ANTENNA SPARK

cod. ACG5452 Mod. 433

cod. ACG5454 Mod. 91




Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

ATTENZIONE a non corto-circuitare il cavo coassiale quando lo serrate.  
ATTENTION pour ne pas court-circuiter le câble coaxial pendant la retenue.  
ATTENTION to not short-circuit the coaxial cable during clamping.

AUFMERKSAMKEIT, zum des Koaxialkabels während des Festklemmens nicht kurzzuschließen.



Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9

Per il collegamento dell'antenna usate un cavo coassiale RG58 (non fornito).

Pour relier l'utilisation aérienne un câble RG58 coaxial (pas approvisionnement)

To connect the aerial use an RG58 coaxial cable (not supply)

Den Luftgebrauch anschließen ein Koaxialkabel RG58 (nicht Versorgungsmaterial)




Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12

**COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT  
SYSTEM CERTIFIED BY DNV  
= ISO 9001:2008 =**



25014 CASTENEDOLO (BS) - ITALY  
Via Matteotti, 162  
Tel. +39.030.2135811  
Fax +39.030.21358279  
www.ribind.it - ribind@ribind.it

Cod. CIVA1526 - 14032012 - Rev. 02




Fig. 9

Per il collegamento dell'antenna usate un cavo coassiale RG58 (non fornito).

Pour relier l'utilisation aérienne un câble RG58 coaxial (pas approvisionnement)

To connect the aerial use an RG58 coaxial cable (not supply)

Den Luftgebrauch anschließen ein Koaxialkabel RG58 (nicht Versorgungsmaterial)




Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12

**COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT  
SYSTEM CERTIFIED BY DNV  
= ISO 9001:2008 =**



25014 CASTENEDOLO (BS) - ITALY  
Via Matteotti, 162  
Tel. +39.030.2135811  
Fax +39.030.21358279  
www.ribind.it - ribind@ribind.it

Cod. CIVA1526 - 14032012 - Rev. 02